器具乾燥棚
DRY RACK
取扱説明書

この度は器具乾燥棚 DRY RACK をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで使用方法を理解してください。また、本製品の使用方法ならびに取扱説明書で指定した使用方法をお守りください。

1　安全上のご注意

安全のために、以下の注意事項をよくお読みになり、正しくご使用ください。お使いになられる方や他の実験者への危害、その他備品、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを次のような区分で説明しています。

⚠ 注意
この表示は、障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

上棚板の耐荷重は 2kg
上棚板は、ガラス製メスフラスコをすべて掛けた時の一般的な重量約 2kg 程度でご使用ください。また、2kg 以下でも棚板のたわみが激しい時は、一度に器具を掛けるのはお避け下さい。

2　組立方法





上図のように、アルミアングルとアルミフレームを内側からネジとナットで上下四隅計 16 箇所を固定します。上段に上棚板、下段にパンチングボードを置いて使用してください。

株式会社 サンプラテック　大阪本社
530-0035 大阪府大阪市北区同心 2-1-3
TEL: 06-6353-5154　　FAX:06-6353-5975